

Присоединение G1/4, G3/8 и G1/2 Модульный тип



Доступны регуляторы давления Серии МС с присоединением G1/4, G3/8 и G1/2. Все версии имеют панельное крепление.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	компактная, модульная, мембранного типа										
Материалы	алюминиевый сплав, латунь, NBR, технополимер										
Присоединение	G1/4 G3/8 G1/2										
Bec	кг 0,323 0,644 0,624										
Присоединение для манометра	G1/8										
Крепление	панельное, вертикальное, на стене										
Рабочая температура	-5°C ÷ 50°C (при отрицательных температурах использовать осушенный воздух)										
Покрытие	эмаль										
Давление на входе	0 ÷ 16 бар										
Давление на выходе	0,5 ÷ 10 бар 0 ÷ 4 бар 0 ÷ 2 бар 0,5 ÷ 7 бар										
Номинальный расход	см. график										
Расход в выходную линию	стандартный										
Качество воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010	очищенный воздух без необходимости маслораспыления. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4].										



## кодировка

MC 2 02 - R T 0 2 - VS -

1-10		OL.		- 1	•		_		<b>V</b> 3		
MC	СЕРИЯ										
2	PA3MEPH: 1 = G1/4 2 = G3/8, G										
02	ПРИСОЕДИ 04 = G1/4 38 = G3/8 02 = G1/2	ІНЕНИЕ:									
R	R = РЕГУЛЯ	ITOP									
Т	РАБОЧЕЕ Д 0 = 0,5 ÷ 1 1 = 0 ÷ 4 ба 2 = 0 ÷ 2 ба 7 = 0,5 ÷ 7 Т = калибр В = заблок	0 бар (стан ар ар (только бар (толы оованная в	для G1/4) ко для G1/ ерсия*	4)							
0	КОНСТРУКІ 0 = со сбро 1 = без сбр 5 = прециз	осом давле ооса давле	ения								
2	НАЛИЧИЕ I = без ман 1 = с мано 2 = с мано 3 = с мано 4 = с мано	ометра (с метром со метром со метром со	гандартнь шкалой 0 шкалой 0 шкалой 0	÷ 2,5 бар, ÷ 6 бар, д ÷ 10 бар,	ля рабоче для рабоч	го давлен его давле	ия 0 ÷ 4 ба ния 0,5 ÷ 7	1р 7 бар			
VS	ИСПОЛНЕН = без об VS = с обра	братного к			)						

### **\* ПРИМЕЧАНИЕ:**

Калиброванная версия: в этом регуляторе ограничивается верхний предел регулирования до требуемого значения. Заблокированная версия: в этом регуляторе преднастраивается и фиксируется требуемое давление на выходе. Требуемые значения должны быть предоставлены клиентом (актуально для заказа большой серии изделий). ЕСЛИ РЕГУЛЯТОР ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЕРСИИ «КАЛИБРОВАННЫЙ» (Т) ИЛИ «ЗАБЛОКИРОВАННЫЙ» (В), В КОНЦЕ КОДА ДОБАВЛЯТЬ ВХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ «■» И ДАВЛЕНИЕ ВЫХОДА «●»

### ВХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ:

■ = укажите значение давления ПИТАНИЯ

выходное давление:

• = Для заблокированной версии укажите значение давления НА ВЫХОДЕ для регулятора.

Для калиброванной версии укажите максимальное значение РЕГУЛИРУЕМОГО давления.

Пример регулятора «КАЛИБРОВАННЫЙ» с входным давлением = 6,3 бар и выходным давлением = 4,5 бар.

Полный КОД ИЗДЕЛИЯ: МС104-RT03-6.3-4.5


\*\* манометры поставляются отдельно для размера 1 манометры мод. М043-Р..


для размера 2 манометры мод. М053-Р..



## Регуляторы давления Серия МС








РАЗМЕРЫ															
Мод.	А	В	С	Е	F	G	Н	ı	L	М	N	R	S	T	U
MC104-R00	94	56	38	11	28,5	27,5	4,5	28	M30x1,5	45	45	3	0 ÷ 6	35	G1/4
MC238-R00	127	67	60	14	34	35	5,5	45	M47x1,5	62	60	3,5	0 ÷ 9	46	G3/8
MC202-R00	127	67	60	14	34	35	5,5	45	M47x1,5	62	60	3,5	0 ÷ 9	46	G1/2

# ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ



PR03 = регулятор со сбросом давления, с обратным клапаном

PR04 = регулятор без сброса давления, с обратным клапаном

PR05 = регулятор без сброса давления, с манометром

PR06 = регулятор со сбросом давления, с манометром


PR07 = регулятор со сбросом давления, с обратным клапаном, с манометром


PR08 = регулятор без сброса давления, с обратным клапаном, с манометром



РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ СЕРИЯ МС

## ГРАФИКИ РАСХОДА







Для Мод. MC104-R00 и MC104-R70

Ра = Давление на входе (10 бар) Рг = Давление на выходе Оп = Расход Для Мод. MC104-R10 и MC104-R20

Ра = Давление на входе (10 бар) Рг = Давление на выходе Qn = Расход

## ГРАФИКИ РАСХОДА





Для Мод. MC238-R00 и MC238-R10

Ра = Давление на входе (10 бар) Рг = Давление на выходе Qn = Расход Для Мод. MC202-R00 и MC202-R10

Ра = Давление на входе (10 бар) Рг = Давление на выходе

Qn = Расход